

## FICHA RECEPCIÓN VIVIENDA

Beneficiaria/o Manselle Tavalli  
 Rut 20.011.378-0 Encargado visita Augusto Gutierrez Vazquez  
 Dirección José Fuentes 253 Belloto Fecha 09/12/2020  
 Nombre propietario Manselle Tavalli Rut 20.011.378-0  
 Días de construcción — Encargado construcción Autoconstrucción

### OBSERVACIONES SOBRE INSTALACIÓN DE VIVIENDA

	SI	NO	OBSERVACIONES
Instalación de pilotes y pisos	✓	✓	
Unión piso - panel	✓	✓	
Unión panel - techo		✓	
Revisión de estado de vigas		✓	
Encuentros constructivos (lados y vértices)		✓	
Observaciones generales sobre la instalación de la vivienda	Cambiaron la ubicación de vigas y costaneros.		

1. La Fundación garantiza por 1 MES la calidad de la vivienda construida, siempre y cuando ésta no haya sufrido ninguna modificación. No se considera dentro de la garantía defectos por uso y/o mantención de la vivienda.
2. La familia beneficiada se compromete a darle USO HABITACIONAL EXCLUSIVO a la vivienda entregada.
3. La vivienda entregada pasa a ser PROPIEDAD de la familia, independientemente del lugar de construcción.
4. La recepción debe ir acompañada con fotografías de la vivienda construida, donde aparezca el beneficiario en al menos una de ellas.
5. En caso de Autoconstrucción de la vivienda, se darán orientaciones para resolver posibles problemas y se evaluará apoyo institucional para resolverlo.

[Firma]  
Firma Encargado visita

[Firma]  
Firma Beneficiario/a