





FICHA RECEPCIÓN VIVIENDA

| Beneficiaria/o CASZOLÍNA AL | eshit.L | MA DIAZ | gado visita ANGET GUNDAUZ VALSAUZ P & NONTE, Fecha |
|---|---|--|--|
| Rut 17.077.210.0 | DO DES | H2620 | gado visita ANUCT GUNT WELVINSHEE |
| Direction Millians Complete | W.2W.S | <i>(</i> 1 | Rut |
| Días de construcción | | | |
| Dias de construcción | | | Encargado construcción |
| OBSERVACIONES SOBR | E INST | ALACIÓ | N DE VIVIENDA |
| | SI | NO | OBSERVACIONES |
| Instalación de pilotes y pisos | | - | |
| Unión piso - panel | | | |
| Unión panel - techo | T | / | |
| Revisión de estado de vigas | | | |
| Encuentros constructivos (lados y vértices) | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | - | , |
| Observaciones generales sobre la instalación de la vivienda | 1 | | |
| sufrido ninguna modificación. No se vivienda. 2. La familia beneficiada se compro 3. La vivienda entregada pasa a ser 4. La recepción debe ir acompañaden al menos una de ellas. | e consider mete a di PROPIED la con foto la viviven | ra dentro de arle USO HA DAD de la fa ografías de l | enda construida, siempre y cuando ésta no haya a la garantía defectos por uso y/o mantención de la ABITACIONAL EXCLUSIVO a la vivienda entregada. amilia, independientemente del lugar de construcción. la vivienda construida, donde aparezca el beneficiario no orientaciones para resolver posibles problemas y se |
| | | 240 | x Carolinas. |
| Firma Encargado visita | | | Firma Beneficiario/a |